

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：盘南电厂至兴仁换流站 500kV 线路工程

项目编号：_____

建设地点：贵州省盘县、兴义市、普安县、兴仁市

验收单位：贵州电网有限责任公司

2019 年 1 月 13 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	盘南电厂至兴仁换流站 500kV 线路工程	行业 类别	输变电工 程
主管部门 (或主要投资方)	贵州电网有限责任公司	项目 性质	新建
水土保持方案批复机关、文 号及时间	贵州省水利厅“黔水保[2008]342号” 2008年12月17日		
水土保持方案变更批复机 关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机 关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2005年8月—2006年2月		
水土保持方案编制单位	西南电力设计院		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	贵州长阳生态工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	贵州送变电有限责任公司		
水土保持监理单位	贵州电力建设监理咨询有限责任公司		
水土保持设施验收报告编 制单位	贵州长阳生态工程咨询有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）和《省水利厅关于印发〈贵州省生产建设项目水土保持管理办法〉的通知（黔水办〔2018〕19号）》的规定，2019年1月13日，贵州电网有限责任公司兴义供电局主持召开盘南电厂至兴仁换流站 500kV 线路工程水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有贵州电网有限责任公司兴义供电局及水土保持方案编制单位、水土保持施工单位、水土保持监理单位、水土保持监测单位以及验收资料编制单位等单位的代表及特邀专家，会议成立了水土保持设施验收组（名单附后）。

与会代表实地查看了工程现场，查阅了相关技术资料，听取了水土保持方案编制单位、水土保持监理单位、水土保持监测单位、施工单位和水土保持设施验收报告编制单位的汇报，形成验收意见如下：

（一）项目概况

盘南电厂至兴仁换流站 500kV 线路工程为新建输变电工程项目，线路起于贵州省盘县响水镇的盘南电厂，止于兴仁市 500kV 兴仁换流站，途经盘县、兴义市、普安县、兴仁市。线路全长 158.858km，其中I回线路长 78.778km，II回线路长 80.08km；线路沿线有乡村公路及 S213 县道经过，交通条件良好。

本项目属新建输变电工程项目，工程建设内容主要为盘南电厂至兴仁换流站 500kV 输变电线路I、II回；线路总长 158.858km，塔基 342 基。项目总投资 33672.89 万元，其中土建投资 6734.58 万元，项

目于 2005 年 8 月开工，2006 年 2 月完工，建设工期 7 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2007 年 7 月，西南电力设计院受贵州电网有限责任公司委托编制完成了《盘南电厂至兴仁换流站 500kV 线路工程水土保持方案报告书》（报批稿），2008 年 12 月 17 日，贵州省水利厅以《关于盘南电厂至兴仁换流站 500kV 线路工程水土保持方案的批复》（黔水保[2008]342 号）文对该工程水土保持方案进行批复，批复的水土流失防治责任范围面积为 37.02hm²。

（三）水土保持监测情况

2018 年 10 月，贵州电网有限责任公司委托贵州长阳生态工程咨询有限公司开展该项目的水土保持监测工作，监测单位专门成立了“盘南电厂至兴仁换流站 500kV 线路工程水土保持监测项目部”对该项目进行监测。根据相关技术规范，结合工程建设特点和实际建设情况，本项目监测时段为 2018 年 10 月—2018 年 11 月，共 2 个月。监测小组于监测时段内分别对项目区实施了 2 次全面调查，于 2019 年 6 月编制完成《盘南电厂至兴仁换流站 500kV 线路工程水土保持监测总结报告》。监测结果显示：项目建设区水土流失防治责任范围面积 23.20hm²；地表扰动区域面积 23.20hm²；单位面积土壤流失总量 4.35t/(hm²·a)；经计算，项目建设区扰动土地整治率达到 99.53%，水土流失总治理度达到 99.52%，土壤流失控制比为 1.15，拦渣率 99%，林草植被恢复率达到 99.32%，林草覆盖率达到 68.79%。各项水土流失防治指标均达到建设类一级标准。

（四）验收报告编制情况和主要结论

2018年10月，贵州电网有限责任公司委托贵州长阳生态工程咨询有限公司组织相关技术人员成立验收小组对本项目的水土保持设施开展验收报告编制工作，验收小组通过工程施工资料及监测资料结合项目建设现场复核后于2019年6月编制完成《盘南电厂至兴仁换流站500kV线路工程水土保持设施验收报告》。

盘南电厂至兴仁换流站500kV线路工程布局合理，水土保持措施质量总体合格，合格率99.39%，优良率98.66%。各工程措施结构尺寸规则，外表美观，质量符合设计要求，运行情况良好，达到了防治水土流失的目的。林草覆盖率满足要求，改善了项目区的生态环境，整体上已具备较强的水土保持功能，基本能够达到已批复的水土保持变更方案的要求。

（五）验收结论

根据开发建设项目水土保持设施验收有关规定及技术规程的要求，验收组及与会代表通过查阅技术资料，听取项目业主、施工单位、监理单位、监测单位、验收资料编制单位的汇报以及水土保持方案编制单位的补充说明，经质询，认为：盘南电厂至兴仁换流站500kV线路工程建设单位贵州电网有限责任公司对水土保持工作较为重视，基本执行了水土保持“三同时”制度，建设程序较为规范，开展了工程水土保持方案编报、水土保持监理、监测、水土保持设施验收工作，水土保持监测工作开展较为滞后，但竣工验收资料基本齐全完备，工程措施基本完成方案设计的建设内容，水土流失防治效果明显，水土

流失防治目标基本达标，并依法缴纳了水土保持补偿费。业主的运行管理责任已落实，工程水土保持监测、监理等资料基本齐全，基本符合水土保持设施验收条件，经讨论一致，基本同意通过验收。

（六）后续管护要求

盘南电厂至兴仁换流站 500kV 线路工程水土保持工程布局合理，效果显著，但项目建设区水土保持工作还存在一些问题和不足，比如，部分挡土墙措施后期易发生损毁等问题，影响水土保持防治功能。建设单位应加强工程措施的后期管护工作，落实经常性的检查制度，对损坏的工程措施及时进行修补，确保工程措施能长期稳定地发挥保持水土的功能。